

POZNÁMKY

- [illegible]

- Demontáž musí být provedena citlivě tak, aby se nepoškodila okolní fasáda, demontáž bude prováděna směrem dovnitř, aby nedošlo k narušení venkovního ostění výplni.



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCIÍ



LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ




0,000 = stávající úroveň podlahy 1PP schodiště

| | |
|---|---|
| <p>OBJEDNATEL A INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, 613 00 Brno</p> |  |
| <p>GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier Chlup Drobného 51, 602 00 Brno www.atelierchlup.cz</p> |  |

PROJEKT:

**Technická univerzita
v Brně**

| | |
|--|--|
|  | |
| PROJEKTANT ČÁSTI : Atelier Chlup Drobného 51, 602 00 Brno www.atelierchlup.cz | |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro provedení stavby |
| OBJEKT : | Stavěbní objekt SO 01 D.01 Arkitektonicko - stavební řešení |
| ČÁST : | 11 / 2014 |
| DATAUM : | 1 : 100 |
| VYPRACOVAL : | Ing. arch. Tomáš Hlavsa |

Základy - bourací práce

| | | |
|-------|-----------------|----------|
| PARÉ: | ČÍSLO VÝKRESU : | REVIZE : |
| | D.01 - 03 | 00 |