

**ODBĚRATEL :**

Název firmy : Mendelova Univerzita v Brně  
 Kont.osoba : Ing.Lenka Klubalová  
 Adresa : Zemědělská 1665/1  
 613 00 Brno

IČ : 621 56 489  
 DIČ : CZ 621 56 489

Tel. : ██████████  
 E-mail : ██████████

slav : 7.2.2024

Genová nabídka č. : **230177**  
 Místo a datum zpracování : Brno

NÁZEV AKCE : Mendelova univerzita v Brně  
 Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů

Číslo zakázky : 230177

Cena CN celkem bez DPH : 248 702 Kč



230 177  
 LX servis Group s.r.o.  
 Horácké náměstí 7/25  
 621 00 Brno  
 IČ: 017 68 182  
 DIČ: CZ 017 68 182  
 Zapsáno v OR KS v Brně  
 oddíl C, vložka 79285

Pol.	Počet [ks]			Požární odolnost	typ	Stavební otvor			Světlost		Záruční - rám / Systém	šířka ostění [mm]	Zasklení	Povrchová úprava	Příslušenství	Výrobek Kč/ks	servisní práce, revize Kč/ks	Nabídková cena celkem Kč bez DPH
	L	P	Σ			Šířka [mm]	Výška [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]									
<b>Budova A - 1NP knihovna</b>																		
1 - 5 v.č.17 0110 1-5 HASIL	5	5	5	EI-C 30DP1+							MB78-INT	požární sklo jednoduché	RAL 9006	....., samozavírač, panikový zámek NEMEF 9670, vystavení kompletní dokladové části dle Vyhl. MV č.246/2001 Sb.	0 Kč	240 Kč	1 200	
6 v.č.17 0110 6 HASIL	1	1	1	EI-C 30DP1+							MB78-INT	požární sklo jednoduché	RAL 9006	....., vystavení kompletní dokladové části dle Vyhl. MV č.246/2001 Sb.	0 Kč	240 Kč	240	
7 v.č.17 0110 7 HASIL	1	1	1	bez PO							MB45-INT	bezpečnostní sklo	RAL 9006	....., vystavení kompletní dokladové části dle Vyhl. MV č.246/2001 Sb.	0 Kč	240 Kč	240	
8 v.č.17 0110 8 HASIL	1	1	1	bez PO							MB70-INT	bezpečnostní sklo	RAL 9006	....., automatický pohon BESAM PW/SW1, vystavení kompletní dokladové části dle Vyhl. MV č.246/2001 Sb.	0 Kč	2 860 Kč	2 860	
9 v.č.17 0110 9 HASIL	1	1	1	bez PO							MB78-INT	požární sklo jednoduché	RAL 9006	....., vystavení kompletní dokladové části dle Vyhl. MV č.246/2001 Sb.	0 Kč	240 Kč	240	
10 v.č.17 0110 10 HASIL	1	1	1	bez PO							MB78-INT	požární sklo jednoduché	RAL 9006	....., panikový zámek NEMEF 9670, vystavení kompletní dokladové části dle Vyhl. MV č.246/2001 Sb.	0 Kč	240 Kč	240	
11	1	1	1											....., doprava a čas na cestě .....	0 Kč	840 Kč	840	
			0															
<b>Budovy A-01+A rektorát + B+ C+ +M + X + portal P - automaticky posuvné požární a únikové dveře</b>																		
1 budova A-01 RACCOON vnější otočné, dveře EURO	1	1	1	únikové										moření, lak	....., kontrola provozuschopnosti, servisní práce profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600

2	budova A-01 BESAM vnitřní oloč.dveře MB 78	1	1	únikové, požární						hliníková MB 78	ano	elox.přír. ..... kontrola provozuschopnosti, servisi práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
3	budova A rektorát SPEDOS vnitřní posuv.dveře dvoukřídlové 1.NP	1	1	únikové						hliníková	ano	RAL ..... kontrola provozuschopnosti, servisi práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
4	budova A rektorát SPEDOS vnější posuv.dveře dvoukřídlové 1.NP	1	1	únikové						hliníková	ano	RAL ..... kontrola provozuschopnosti, servisi práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
5	budova B TRIDO vnitřní posuv.dveře jednokřídlové	1	1	únikové						hliníková	ano	RAL ..... kontrola provozuschopnosti, servisi práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
6	budova B rektorát TRIDO vnější posuv.dveře jednokřídlové	1	1	únikové						hliníková	ano	RAL ..... kontrola provozuschopnosti, servisi práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
7	budova C SPEDOS vnitřní posuv.dveře dvoukřídlové	1	1	únikové						hliníková	ano	RAL ..... kontrola provozuschopnosti, servisi práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
8	budova C SPEDOS vnější posuv.dveře dvoukřídlové	1	1	únikové						hliníková	ano	RAL ..... kontrola provozuschopnosti, servisi práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
9	budova M BESAM spodní vnitřní posuv.dveře dvoukřídlové	1	1	únikové						hliníková	ano	elox.přír. ..... kontrola provozuschopnosti, servisi práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
10	budova M BESAM spodní vnější posuv.dveře dvoukřídlové	1	1	únikové						hliníková	ano	elox.přír. ..... kontrola provozuschopnosti, servisi práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600

11	budova M BESAM horní vnitřní posuv.dveře dvoukřídlové	1	1	únikové							hliníková	ano	elox přír.	..... kontrola provozní schopnosti, servisní práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
12	budova M BESAM horní vnější posuv.dveře dvoukřídlové	1	1	únikové							hliníková	ano	elox přír.	..... kontrola provozní schopnosti, servisní práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
13	budova X BESAM spodní vnější posuv.dveře dvoukřídlové	1	1	únikové							hliníková	ano	elox přír.	..... kontrola provozní schopnosti, servisní práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
14	budova X BESAM spodní vnitřní posuv.dveře dvoukřídlové	1	1	únikové							hliníková	ano	elox přír.	..... kontrola provozní schopnosti, servisní práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
15	budova X BESAM horní vnější posuv.dveře dvoukřídlové	1	1	únikové							hliníková	ano	elox přír.	..... kontrola provozní schopnosti, servisní práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
16	budova X BESAM horní vnitřní posuv.dveře dvoukřídlové	1	1	únikové							hliníková	ano	elox přír.	..... kontrola provozní schopnosti, servisní práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
17	budova A-01 TRIDO, PORTALP vnitřní posuv.2- kř.dveře ocelové knihovna	1	1	únikové							hliníková MB 78	ano	elox přír.	..... kontrola provozní schopnosti, servisní práce- profylaxe	0 Kč	2 600 Kč	2 600
18	doprava	1	1											..... doprava	0 Kč	840 Kč	840
			0														
<b>Budovy A,B,C,E,J,L,O,P,T,R</b>																	
1		172	172	ano										..... kontrola provozní schopnosti požárního uzávěru, 1kr+2kr.dveře s bočním fixem či bez bočního fixu+nadsvětlík 1 ks á 260,- Kč/ks	0 Kč	260 Kč	44 720
2		1	1											..... doprava a čas na cestě Kč/km	0 Kč	840 Kč	840
			0														
<b>Budova K</b>																	
1		18	18	požární										..... kontrola provozní schopnosti pož. uzávěru - ADOR/SEPOS	0 Kč	300 Kč	5 400

2	1	1								doprava a čas na cestě 40 km á 21,- Kč/km						0 Kč	840 Kč	840	
<b>Budova X a M</b>																			
1	64	64								kontrola provozuschopnosti požárního uzávěru 64 ks á 260,- Kč /ks						0 Kč	260 Kč	16 640	
2	1	1								kontrola provozuschopnosti požárního motorického posuvného uzávěru 1 ks á 3090,- Kč /ks						0 Kč	3 090 Kč	3 090	
3	8	8								kontrola provozuschopnosti únikového automatického posuvného uzávěru Besam-mechanická část, 8 ks á 260,- Kč /ks						0 Kč	260 Kč	2 080	
4	1	1								doprava 40 km á 21,- Kč/km						0 Kč	840 Kč	840	
<b>Budova Q</b>																			
1	63	63								kontrola provozuschopnosti vodního skrapění požárního uzávěru, 63 ks á 1.300,- Kč /ks						0 Kč	1 300 Kč	81 900	
2	82	82								kontrola provozuschopnosti požárního uzávěru 82 ks á 260,- Kč /ks						0 Kč	260 Kč	21 320	
3	12	12								kontrola provozuschopnosti požárního uzávěru 12 ks á 260,- Kč /ks						0 Kč	260 Kč	3 120	
4	1	1								kontrola provozuschopnosti požárních vrat gravitačních posuvných 1 ks á 3090,- Kč /ks						0 Kč	3 090 Kč	3 090	
5	19	19								kontrola provozuschopnosti požárního uzávěru Termok 19 ks á 260,- Kč /ks						0 Kč	260 Kč	4 940	
6	15	15								kontrola provozuschopnosti požárního uzávěru Pyrobatys 15 ks á 260,- Kč /ks						0 Kč	260 Kč	3 900	
7	1	1								doprava 242 km á 21,- Kč/km						0 Kč	5 082 Kč	5 082	
<b>CELKEM</b>																			

CELKEM cena bez DPH	248 702
CELKEM vč DPH 21%	300 929

Celkem výjezdů 6  
POZNÁMKY :  
Součástí nabídkové ceny nejsou budovy D + N

482

Cenová nabídka je kalkulována jako celek. Ceny položek jednotlivě nebudou stejné.

Vložky pro systém Generálního klíče nejsou předmětem, nabídkové ceny

Pro dveře s vložkovými zámkami používá zhotovitel vložky se zubem podle normy DIN (V 18 254). V případě výměny vložky je nutno použít vložku stejného typu.

Nutnost použití vložky se zubem podle normy DIN platí i v případě, že vložka není dodávkou firmy zhotovitele

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY :**

**Termín dodání :**  
Do 2 - 4 týdnů od objednávky

**Platby :**  
splatnost DD 30 dni.

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi Požární bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku.

Pro správnou funkci PBZ je nutná jejich pravidelná běžná údržba provozovatelem podle Průvodní dokumentace výrobce, kterou předáváme s výrobkem (Návod na obsluhu a běžnou údržbu). Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s Průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů a prokazujete se jí Státnímu požárnímu dozoru v souladu se zákonem 133/85 Sb. o Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

V rámci péče o funkčnost našich výrobků tuto roční kontrolu provozuschopnosti PBZ zajišťujeme na celém území ČR. Jsme při ní schopni mimo odborné prohlídky včas identifikovat a odstranit začínající poruchy a předejít tak rozsáhlejším haváriím.

Pokud nebude pravidelně prováděna kontrola provozuschopnosti PBZ, jedná se o porušení zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně. V případě, kdy se prokáže, že periodické kontroly PBZ nebyly prováděny a dojde k požáru, vystavuje se uživatel nebezpečí nepokrytí pojistné události pojišťovnou.

Z hlediska dodavatele upozorňujeme, že zásahy do našich výrobků a konstrukcí PBZ, provedené jinou osobou než dodavatelem nebo k této činnosti jím autorizovanou osobou, budou mít za následek ztrátu záruky.

Ceny uvedené v tabulce jsou kalkulovány bez DPH a platí 2 týdny ode dne zpracování cenové nabídky.

Nabídka je kalkulována pro jednu ucelenou dodávku. Při rozdělení zakázky do více etap bude cena upravena o násobky dopravy.

Tato cenová nabídka nemusí být definitivní, k případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů. Při případném dalším jednání s námi uvádějte, prosím, číslo cenové nabídky.

Děkujeme Vám za projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další obchodní spolupráci.

S pozdravem

[redacted]  
LX Servis Group s.r.o.  
Horácká náměstí 1460/7 621 00 Brno  
[redacted]  
[redacted]

