

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 253

V Brně, dne 29. 9. 2015

Věc: Veřejná zakázka:

„Řídicí systém skleníku hl. objektu BZA“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Soubor dotazů uchazeče:

Zadavatel veřejné zakázky obdržel dne 23. 9. 2015 soubor dotazů uchazeče v tomto znění; červeně je vložena odpověď zadavatele:

1. dotaz: Výkaz výměr; zadavatelem dodaný výkaz výměr obsahuje chyby na řádcích 10 až 16 kdy tyto se odvolávají vzorcem na řádky jednotlivých materiálů tudíž by výsledná hodnota neodpovídala požadovaným skutečností, je možné vzorce v těchto řádcích nahradit přímo hodnotou odpovídající danému výkonu?


Odpověď: Zadavatel připouští u těchto položek náhradu za chybné vzorce uvedením celkové hodnoty, odpovídající danému výkonu v jednotlivých položkách. U položek, kde je stanovena měrná jednotka, uchazeč uvede i jednotkovou cenu. Zadavatel dále upozorňuje, že na řádek č. 9, označený jako „Montážní materiál“, je nutné vložit souhrnnou cenu z řádku č. 97.

2. dotaz: Výkaz výměr řádek 22 a 28; o náhradu které řídicí desky má jít původního již instalovaného systému nebo nově navrženého systému?

Odpověď: Jedná se o příplatek za výkonnější linuxovou řídicí desku nově navrženého systému.

3. dotaz: Výkaz výměr řádek 25; 2ks ovládacího panelu? V dodané dokumentaci je pouze 1, ale v rozpočtu jsou z nějakého důvodu dva kusy. Je nutné dodržení IP68 když tento bude osazen na rozvaděči s celkovým IP54?

Odpověď: Ve výkazu výměr, řádek č. 25, zadavatel požaduje ocenit 2 ks LCD displeje, první na dveřích rozvaděče D1 (IP 54 by bylo možné, avšak zadavatel požaduje dodávku se shodnou ochranou jako u dveří sekce 3, tzn., že oba budou dodány s IP 68), druhý na dveřích sekce 3 (IP 68).



4. dotaz: Výkaz výměr řádek 54-58; třicestné ventily, technická zpráva se o těchto nikde nezmiňuje, je tedy zvažováno jejich kompletní dodání nebo se zvažuje pouze jejich dozbrojení o nový pohon a připojení k novému řídicímu automatu?
Odpověď: Je uvažováno o jejich kompletní výměně, stávající jsou tam již 18 let, což odpovídá jejich stavu.
5. dotaz: Je nutné dodržení dodávky plc DOMAT mohlo by být nahrazeno za PLC Amit?
Odpověď: Dodané PLC musí plně odpovídat požadavkům projektu, stanoveným technickým parametřům a požadovaným technologiím.
6. dotaz: Je nutné dodržení dodávky vizualizačního SW RC Vision? Mohlo by být nahrazeno SW ControlWeb?
Odpověď: Zadavatel požaduje dodávku SW RC Vision z důvodu dalších komunikačních návazností.
7. dotaz: Pol. SIM karta + předplatné – dodávka investora 1 ks – chcete prázdné buňky či požadujete doplnit 0,00 Kč?
Odpověď: Tuto položku dodává objednatel, položka nebude oceněna (viz poznámka na řádce č. 75 - „dodávka investora“).




prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
- rektor Mendelovy univerzity v Brně