






## M 1:50



- 1) BOURACÍ PRÁCE: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZEMINY U STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU V MÍSTĚ JEDNÉ ETAPY
- 2) ODSTRANĚNÍ ZEMINY POD STÁVAJÍCÍM ZÁKLADEM V JEDNOTLIVÉ ETAPĚ
- 3) ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU TAK, ABY MEZI BEDNĚNÍM A LÍCEM ODBOURANÉHO ZÁKLADU BYLA MEZERA 300 mm
- 4) BEDNĚNÍ BOKŮ - VNĚJŠÍ LÍC BEDNĚNÍ JE STEJNÝ JAKO VNĚJŠÍ LÍC STÁVAJÍCÍ STĚNY, RESPEKTIVE ZÁKLADU
- 5) PODBETONOVÁNÍ - BETON KONZISTENCE S5
- 6) ZAPRAVENÍ STĚNY




### SITUAČNÍ SCHÉMA OBJEKTU



HHPB -x,xxx	- HORNÍ HRANA PODBETONOVÁNÍ
DHPB -x,xxx	- DOLNÍ HRANA PODBETONOVÁNÍ

BETON C25/30 XC2

ŘEZ A-A, ŘEZ B-B VIZ VÝKRES D.1.2-02

ZPRACOVATEL PROFESE:	
 J2L CONSULT	
Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996	
VYPRACOVAL:	Ing. David Robotka
KONTROLOVAL:	Ing. Jiří Ilčík, Ph.D.
Akce:	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MENDELEUM ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI</b>
	<b>PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ U VÝTAHOVÉ ŠACHTY</b>
HIP:	Ing. Zbyněk Neduchal
ÚČEL:	DPS
DATUM:	02/2024
MĚŘÍTKO:	1:50
ZMĚNA:	
Č.ZAK.	D1001724
V.Č.	D.1.2.-01