

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 10. 10. 2019

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J.A. Komenského“

Vysvětlení zadávací dokumentace (5)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 7. 10. 2019 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„V projektu chybí nouzové osvětlení na chodbách, prosím o vysvětlení, případně o doplnění podkladů „výpočet osvětlení“ a „zprávu o prostředí.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Nouzové osvětlení na chodbách a schodištích je navrženo podle PBŘ jako označení únikových cest, ve výkazu výměr je 35ks nouzových značek, prostředí je řešeno stanovením vnějších vlivů v technické zprávě - viz. čl.3.6.

Dotaz dodavatele č. 2:

„Poliklinika Lanškroun:

V technické zprávě je uvedeno:

Schodiště a vstupy

Vstup bude v zádveři osazen čistícími rohožemi ve dvou kategoriích, první bude pro odstranění větších nečistot, druhá pro dočištění, podlaha z keramické velkoformátové dlažby. V zádveři budou plechové schránky pro jednotlivé lékaře a oddělení. Schodiště bude obloženo keramickou dlažbou, zábradlí nerezové s rovnoběžnými tyčkami s madlem, madlo dřevěné.

Ve výkazu výměr jsme žádné nerezové zábradlí nenašli. Dle tabulky zámečnických výrobků je zábradlí nerezové, ale ve sloupci povrchové úpravy je uvedeno:

Ocel 2x základní + 1x
vrchní bílý nátěr RAL
7016

Co platí? Bude zábradlí nerezové nebo ocelové, natřené na bílo?”

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Tento dotaz dodavatele se zřejmě netýká předmětné veřejné zakázky a byl zadavateli zaslán omylem.

Dotaz dodavatele č. 3:

„*Poliklinika Lanškroun - Ve výkazu výměr list 02_100_stavební jsou položky:*

301	K	OV	Čistící rohože	m2	9,400
VV			4,38+5,02		9,400
325	K	O002	Čistící zóna vnější zapuštěná zápustný rám + AL profily s gumovou nebo kartáčovou násadou a mezivrškem ve tvaru Y	m2	4,720
VV			1,6*2,95		4,720
326	K	O003	Čistící zóna vnější zapuštěná zápustný rám + AL profily s gumovou nebo kartáčovou násadou a mezivrškem ve tvaru Y	m2	6,100
VV			3,05*2,0		6,100

V tabulce ostatních výrobků fáze 2 a v technické zprávě jsou čisticí zóny pouze dvě (O002 a O003). Co má obsahovat položka č. 301?”

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

Tento dotaz dodavatele se zřejmě netýká předmětné veřejné zakázky a byl zadavateli zaslán omylem.

Dotaz dodavatele č. 4:

„*Poliklinika Lanškroun - V tabulkách výplní jsou nesrovnalost u prosklené fasády. Žádáme o vyjádření:*

1. *zda fasáda má mít součinitel pod 1,2 W/m²K, jelikož to s předepsaným dvojsklem 10 ESG – 16 – 88.2 není možné.*
2. *zda jsou nutná skla tloušťek 10 a 88.2, jelikož staticky by stačila skla: 6 ESG – 16 – CX 55.2. V případě trojskel by zadaná skla nebylo možné ani zasklít, jelikož tloušťka skla by se pohybovala kolem 63 mm?”*

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

Tento dotaz dodavatele se zřejmě netýká předmětné veřejné zakázky a byl zadavateli zaslán omylem.

Zadavatel obdržel dne 8. 10. 2019 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 5:

„*Ve výkazu výměr ELEKTRO jsou položky č. 30 až 34 Rozváděč R (se stejným označením). Prosíme o upřesnění označení těchto položek ve výkazu dle specifikace v PD?”*

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:

Zadavatel na dotaz dodavatele uvádí, že u všech položek výkazu výměr-elektro došlo při převodu výkazu výměr do formátu xls k přenesení mylných textů názvů položek, případně jednotek (ks, m). Aktualizovaný soupis



stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl vydán dne 8. 10. 2019 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz dodavatele č. 6:

„Ve výkazu výměr ELEKTRO jsou položky č. 59 Zkušební provoz a 60 Switch. Tyto položky mají neadekvátní jednotky - metry a hodiny a u switchů zřejmě i množství. Prosíme o opravu výkazu dle skutečnosti a PD.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:

Zadavatel na dotaz dodavatele uvádí, že u všech položek výkazu výměr-elektro došlo při převodu výkazu výměr do formátu xls k přenesení mylných textů názvů položek, případně jednotek (ks, m). Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl vydán dne 8. 10. 2019 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz dodavatele č. 7:

„V projektu ARCH-STAV. ŘEŠENÍ konkrétně VÝPIS OKEN OKEN A DVEŘÍ jsou nakreslena schémata oken k přesklení - OK1, O5, ze kterých vyplývá, že okna jsou jednokřídlá. Ve skutečnosti jsou okna dvoukřídlá. Prosíme o opravu projektu, případně o zveřejnění této informace, která má vliv na cenu za tyto práce.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 7:

Ve výpisu oken jsou výplně otvorů naznačena pouze schematicky. Dodavatelé ocení přesklení dle skutečnosti, pro výpočet zasklení je to dostačující.

Dotaz dodavatele č. 8: zadavatel obdržel dne 8. 10. 2019 v 11:09 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tato žádost obsahovala přílohu ve formátu .doc, která neobsahuje žádný dotaz a pouze prázdný soubor o velikosti 0 B).

Dotaz dodavatele č. 9:

„Žádáme o následující vysvětlení zadávací dokumentace:

V bodě 2.1.1. technické zprávy je popsáno vyklizení nábytku z prostorů dotčených stavebními úpravami a jeho částečné navrácení po dokončení prací.

Žádáme o informaci, zda je ve výkazu výměr, a kterými konkrétními položkami, řešena demontáž nábytku a vyklizení jednotlivých ubytovacích buněk a dalších dotčených prostor (postele, stoly, police, židle...) a dále uskladnění a zpětné využití tohoto vybavení.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 9:

Položka vyklizení doplněna do celk. VV_ SO 99_01, pol. č.1. Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl vydán dne 8. 10. 2019 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz dodavatele č. 10:

„Žádáme Vás o následující vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky: V Technické zprávě D.1.1.100_TECHNICKÁ ZPRÁVA na straně 8 a 12 je napsáno: Otopná tělesa a rozvody UT v pokojích nových buněk a sušárny budou odmaštěna, očištěna a opatřena antikorozním nátěrem (v případě, že bude nutná jeho aplikace) a vrchním nástřikem. Otopná tělesa v koupelnách+wc budou demontována, odmaštěna, očištěna a opatřena antikorozním nátěrem a



vrchním nástřikem a následně zpětně osazena. Při demontáži budou stávající rozvody dočasně zaslepeny. Tyto činnosti jsme však nenalezli ve výkazu výměr. Máme je naceňovat a v jakém rozsahu?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 10:

Zadavatel uvádí, že dodavatelem uvedená problematika bude řešena v následujícím vysvětlení zadávací dokumentace, jelikož s tímto dotazem souvisí další dotaz, který zadavatel obdržel.

.....
Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně