


CELKOVÁ SITUACE AREÁLU - 1:1000



LEGENDA:

- 1 - HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- 2 - VEDEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU
- ŘEŠENÝ OBJEKT



zodpovědný projektant,		Ing. Vít Ševčík	
kontroloval			
vypracovala		Ing. Marta Nogyová	
investor		Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz, Kohoutova 1550/1, 613 00 Brno	
dkece		Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO STAVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY MENZY KOHOUTOVA 5, 613 00 BRNO		formát	2x44
část		datum	02/2017
SITUACE STAVBY		stupněn dokumentace	DPPS
obsah výkresu		měřítko	1:1000
KATASTRÁLNÍ SITUACE STAVBY		číslo výkresu	C.2