

Celkový sumář úseků

kazník: MZLU

město: Lednice

ulice:	Směr prohlídky	Od šachty:	Do šachty:	roz. potr.:	tvar profilu	projeto:	Délka úsekč.	úsek	datum prohlídky	Třída:
fakulta	ve směru toku	Š1	Š2	DN300	kruhový	32.77m	32.77m	U01	5.8.2010	5
fakulta	ve směru toku	Š2	Š3	DN300	kruhový	12.76m	12.76m	U02	5.8.2010	5
fakulta	proti toku	Š3	Š2	DN300	kruhový	4.40m	4.40m	U02a	5.8.2010	5
fakulta	ve směru toku	Š3	Š4	DN400	kruhový	15.83m	15.83m	U03	5.8.2010	5
fakulta	ve směru toku	Š4	Š5	DN400	kruhový	7.89m	7.89m	U04	5.8.2010	5
fakulta	proti toku	Š Nádražní	Š Kurt-Strom	DN800	kruhový	11.08m	11.08m	U05	5.8.2010	5
fakulta	ve směru toku	Š Ak. Zahrad	Š Nádražní	DN800	kruhový	28.42m	28.42m	U06	5.8.2010	5
fakulta	ve směru toku	Š Mezišachta	Š Nádražní	DN800	kruhový	3.49m	3.49m	U07	5.8.2010	5

m:

116.64m116.64m

Grafický protokol:

 zákazník: **MZLU**

 město: **Lednice**

 operátor: **Madarás Ivo**

číslo kazety:

č. stoky:

 druh kanalizace: **Smišená**

 materiál potrubí: **PVC**

 rozměr potrubí: **DN300**

 Od šachty: **Š1**

 ulice: **fakulta**

akce:

 datum prohlídky: **5.8.2010**

 č. úseku: **U01**

 druh prohlídky: **Revize kanalizace**

 Směr prohlídky: **ve směru toku**

 tvar profilu: **kruhový**

délka trubky:

 Do šachty: **Š2**


Grafický protokol:

zákazník: **MZLU**

město: **Lednice**

operátor: **Madarás Ivo**

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: **Smišená**

materiál potrubí: **PVC**

rozměr potrubí: **DN300**

Od šachty: **Š2**

ulice: **fakulta**

akce:

datum prohlídky: **5.8.2010**


č. úseku: **U02**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

tvar profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **Š3**


Grafický protokol:

zákazník: **MZLU**

město: **Lednice**

operátor: **Madarás Ivo**

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: **Smišená**

materiál potrubí: **PVC**

rozměr potrubí: **DN300**

Od šachty: **Š3**

ulice: **fakulta**

akce:

datum prohlídky: **5.8.2010**

č. úseku: **U02a**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **proti toku**

tvar profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **Š2**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:05		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:10		PA	0.50m	Začátek potrubí
00:00:28		a--o	1.10m	Odbočka nahoře
00:00:58		a--o	3.91m	Odbočka nahoře
00:02:10		TVS	4.40m	Kamera nemůže dál
00:02:17		EH	4.40m	Konec úseku

Délka úseku: 4.40m

Grafický protokol:

zákazník: **MZLU**

město: **Lednice**

operátor: **Madarás Ivo**

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: **Smišená**

materiál potrubí: **PVC**

rozměr potrubí: **DN400**

Od šachty: **Š3**

ulice: **fakulta**

akce:

datum prohlídky: **5.8.2010**


č. úseku: **U03**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

tvar profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **Š4**


Grafický protokol:

zákazník: **MZLU**

město: **Lednice**

operátor: **Madarás Ivo**

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: **Smišená**

materiál potrubí: **PVC**

rozměr potrubí: **DN400**

Od šachty: **Š4**

ulice: **fakulta**

akce:

datum prohlídky: **5.8.2010**


č. úseku: **U04**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

tvar profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **Š5**


Grafický protokol:

zákazník: **MZLU**

město: **Lednice**

operátor: **Madarás Ivo**

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: **Smišená**

materiál potrubí: **Beton**

rozměr potrubí: **DN800**

Od šachty: **Š Nádražní**

ulice: **fakulta**

akce:

datum prohlídky: **5.8.2010**


č. úseku: **U05**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **proti toku**

tvar profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **Š Kurt-Strom**


Grafický protokol:

zákazník: **MZLU**

město: **Lednice**

operátor: **Madarás Ivo**

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: **Smišená**

materiál potrubí: **Beton**

rozměr potrubí: **DN800**

Od šachty: **Š Ak. Zahrada**

ulice: **fakulta**

akce:

datum prohlídky: **5.8.2010**

č. úseku: **U06**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

tvar profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **Š Nádražní**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
------------	------	-----	------------	---------------

:00:05
00:00:09

Š Ak. Zahr.
PA

0.00m
0.50m

Začátek úseku
Začátek potrubí

00:02:31
00:02:41
00:03:05
00:03:11

a--r
a--r
VŠEO
Š NádražníEH

27.93m
27.93m
28.42m
28.42m


Odbočka vpravo
Odbočka vpravo
kamera došla do mezišachty
Konec úseku

Délka úseku: 28.42m

Grafický protokol:

zákazník: **MZLU**
 město: **Lednice**
 operátor: **Madarás Ivo**
 číslo kazety:
 č. stoky:
 druh kanalizace: **Smišená**
 materiál potrubí: **Beton**
 rozměr potrubí: **DN800**
 Od šachty: **Š Mezišachta**

ulice: **fakulta**
 akce:
 datum prohlídky: **5.8.2010**
 č. úseku: **U07**
 druh prohlídky: **Revize kanalizace**
 Směr prohlídky: **ve směru toku**
 tvar profilu: **kruhový**
 délka trubky:
 Do šachty: **Š Nádražní**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
1:00:05		Š MezišachHA	0.00m	Začátek úseku
00:00:58		Š NádražníEH	3.49m	Konec úseku

Délka úseku: 3.49m

