

Naše značka: Pasport\_budova\_Q  
Vyřizuje: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

Mendelova univerzita v Brně  
[REDACTED]  
Investiční referent  
Zemědělská 1  
613 00 Brno

Mlaty 672/8, Bosonohy  
642 00 Brno

Brno 16.06.2023

## Věc: Cenová nabídka – Stavebně technický průzkum objektu Q

Na základě poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na provedení požadovaných prací dle zadání výběrového řízení ze dne 29.5.2023

### Cenová nabídka:

#### 1. Provedení kompletní prohlídky objektu za účelem zjištění stavebně-technického stavu objektu Q

Zahrnuje vizuální prohlídku všech místností, prohlídku exteriéru budovy vč. střech. Hodnocení bude zaměřeno na odhalení a popis existujících vad a poruch stavby (trhliny, stopy po zatékání apod.). Prohlídku objektu provede autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

**Nabídková cena ..... 180 000,- Kč bez DPH**

#### 2. Pořízení soupisu nalezených vad a poruch (dále jen VaP)

Zahrnuje záznam všech VaP do předané tabulky místností. V případě nalezení trhlin na konstrukcích bude popsán jejich rozsah, průběh a aktuální šířka.

**Nabídková cena ..... 75 000,- Kč bez DPH**

#### 3. Pořízení dokumentace nalezených vad a poruch

Zahrnuje:

- schematické zakreslení VaP do předaných výkresů (ve formátu dwg a pdf)
- pořízení fotografií VaP (v názvu souboru uvést ozn. místnosti dle tabulky)

**Nabídková cena ..... 50 000,- Kč bez DPH**

#### 4. Určení příčin vad a poruch a vypracování návrhu na jejich sanaci

Nalezené poruchy statického charakteru (trhliny) budou posouzeny autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb. Nalezené poruchy nestatického charakteru (zatečení, poškození fasády, střešních pláštů atd.) budou posouzeny autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Autorizované osoby určí příčiny vzniku poruch a navrhnou způsob jejich sanace. V tabulce místností bude u všech VaP stanovena priorita jejich sanace (urgentní, důležitá, nepodstatná).

**Nabídková cena ..... 140 000,- Kč bez DPH**

### QUALIFORM, a.s.

Mlaty 672/8, Bosonohy,  
642 00 Brno

info@qualiform.cz  
+420 547 422 511  
IDDS: mwar4vp

Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 6873660267/0100

IČO: 49450263  
DIČ: CZ49450263  
OR: Krajský soud v Brně,  
odd. B, vložka 1138

### BRNO

Mlaty 672/8, Bosonohy  
642 00 Brno

### PRAHA

Prosecká 412/74  
190 00 Praha 9

### HRADEC KRÁLOVÉ

Piletická 71/20a  
500 03 Hradec Králové

### OLMOUC

Pavelkova 598/11  
779 00 Olomouc

### OSTRAVA

U Studia 278/14  
700 30 Ostrava

### TÁBOR

Vožická 3126  
390 02 Tábor

Výstupem uvedených prací bude dokumentace v členění:

- A. Textová část:** A.1 Závěrečná zpráva  
A.2 Tabulka místností se seznamem nalezených vad a poruch  
A.3 Návrh sanace poruch – statická část  
A.4 Návrh sanace poruch – stavebně technická část
- B. Grafická část:** B.1 Výkresy se zakreslením nalezených vad a poruch  
B.2 Fotodokumentace (pouze v digitální podobě)

Celková nabídková cena bez DPH .....	445 000,- Kč
Hodnota DPH 21% .....	93 450,- Kč
Celková cena včetně DPH .....	538 450,- Kč

Fakturováno bude po odevzdání všech výše uvedených výstupů, splatnost faktury 30 dnů.

**Termín realizace:**

Dle zadání veřejné zakázky – zahájení prací do 14 dnů od účinnosti smlouvy o dílo, dokončení do 100 dnů od účinnosti smlouvy o dílo.

**Součinnost objednatele:**

- Poskytnutí přístupu do všech prostorů v předmětném objektu.
- Poskytnutí kompletní projektové dokumentace skutečného provedení, případně prováděcí dokumentace k objektu Q v digitální i tištěné podobě.

