

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) *název stavby:* Rekonstrukce střechy objektu N – obnova hydroizolační funkce střechy
- b) *místo stavby:* Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
p.č.15/3, K.Ú. Černá Pole

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Jiří Rozsypal

Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby

ČKAIT 1006034

IČ: 87913682

Nám. 1. Máje 216, 679 02 Ráječko

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty a technická a technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Předmětem řešení projektové dokumentace je rekonstrukce stávající ploché dvouplášťové střechy provedením obnovy hydroizolační vrstvy střešního pláště s výměnou klempířských prvků střechy a provedením souvisejících údržbových prací. Navrhovanými stavebními úpravami není dotčen vzhled ani geometrie objektu. Charakter stavebního záměru investora nevyžaduje stavební povolení - jedná se o údržbové práce a do nosných konstrukcí stavby nebude zasahováno.

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Řešená dokumentace je zpracována jako jednostupňová ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Jako podklad pro zpracování byla investorem poskytnuta tato níže uvedená projektová dokumentace k stávajícímu objektu:

Skleník a laboratoře – 2. stavba, Zemědělská 1, Brno, zpracovatel: Ing. arch. Evžen Štreit, 03/1997

- výkres č.5 – Půdorys konstrukce střechy
- výkres č. 6 – Půdorys střechy
- výkres č.7 – Řez A-A´
- výkres č.8 – Řez B-B´

c) další podklady

- základní stavebně-technický průzkum stávajícího stavu s provedením sond do střešní skladby, provedl projektant 02/2018

V Ráječku, dne 15.3.2018

Ing. Jiří Rozsypal